


Link do produktu: <https://www.profibiuro.pl/fuser-brother-d01ced001-zamiennik-p-57012.html>

Fuser FUS-B8260N_GTE do drukarek Brother (Zamiennik Brother D01CED001 / D00C55001)



Cena	492,00 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	30 szt.
Czas wysyłki	1 dzień roboczy
Numer katalogowy	FUS-B8260N_GTE
Kod producenta	FUS-B8260N_GTE
Kod EAN	20195885
Producent	White Box
Kod OEM	D01CED001 / D00C55001
Zamiennik/Oryginał	Zamiennik
Rodzaj zamiennika	NOWY

Opis produktu

FUSER BROTHER D01CED001 / D00C55001 zamiennik

FUSER zamiennik do Brother HL-L8260 CDN, HL-L8260 CDW, HL-L8360 CDW, HL-L9310 CDW, MFC-L8610 CDW, MFC-L8690 CDW, MFC-L8900 CDW, MFC-L9570 CDW, DCP-L8410 CDW

Zespół grzejny (Fuser) 220V-230V, oznaczony kodem OEM D01CED001 / D00C55001, to kompletny, fabrycznie wykonany od podstaw moduł zespołu grzejnego przeznaczony jako **zamiennik oryginalnego fusera Brother**. Ten wysokiej jakości zamiennik o kodzie producenta FUS-B8260N_GTE jest niezbędnym elementem do prawidłowego funkcjonowania drukarek laserowych.

Fuser pełni w drukarce laserowej bardzo ważną rolę ? to właśnie on utrzuca obraz na papierze, podgrzewając i dociskając toner do jego powierzchni. Z czasem jednak fuser ulega zużyciu, co może objawiać się: **nierównomiernym utrwaleniem wydruków, smugami, blaknięciem tekstu, zacięciami papieru, a nawet charakterystycznym zapachem spalenizny**. Gdy pojawią się takie symptomy, konieczna jest wymiana zespołu grzejnego, aby przywrócić wysoką jakość druku i bezawaryjną pracę urządzenia.

Stosowanie zamienników fuserów jest coraz popularniejsze, ponieważ oferują one **znacznie korzystniejszy stosunek ceny do jakości** w porównaniu do oryginałów, a jednocześnie spełniają wysokie standardy jakości i trwałości. Zamienniki fuserów są idealne dla użytkowników, którzy chcą **zaoszczędzić na kosztach eksploatacji** bez utraty wydajności i jakości pracy drukarki.

Dlaczego warto używać zamiennika fusera?

1. **Ekonomiczna alternatywa dla oryginalnych zespołów grzejných**, która pozwala na redukcję kosztów napraw i



serwisu.

2. **Pełna kompatybilność z wymienionymi modelami drukarek Brother**, gwarantująca łatwy montaż i bezproblemową pracę urządzenia.
3. **Wysoka jakość wykonania i trwałość**, dzięki czemu zamiennik fusera zapewnia stabilne i długotrwałe utrwalanie toneru na papierze.
4. **Redukcja ryzyka awarii i przestoju** w pracy biura lub firmy, dzięki szybkiej wymianie zużytego zespołu grzejnego.
5. **Zamiennik fusera jest idealny dla użytkowników drukujących regularnie i intensywnie**, dla których niezawodność sprzętu jest kluczowa.
6. **Szybka i wygodna wymiana, która przywraca pełną funkcjonalność drukarki laserowej.**

Specyfikacja produktu

- **Rodzaj produktu:** Fuser (zespół grzejny)
- **Zamiennik / Oryginał:** Zamiennik
- **Marka zamiennika:** -
- **Marka oryginału:** Brother
- **Wykonanie:** Kompletny moduł zespołu grzejnego, fabrycznie nowy
- **Napięcie:** 220V-230V
- **Kod OEM:** D01CED001 / D00C55001
- **Kod Producenta:** FUS-B8260N_GTE
- **Ilość w opakowaniu:** 1 szt.

Zamiennik ten przeznaczony jest do stosowania w poniższych modelach drukarek laserowych Brother:

Brother HL-L8260 CDN
Brother HL-L8260 CDW
Brother HL-L8360 CDW
Brother HL-L9310 CDW

Brother MFC-L8610 CDW
Brother MFC-L8690 CDW
Brother MFC-L8900 CDW
Brother MFC-L9570 CDW

Brother DCP-L8410 CDW

Zachęcamy do działania

Zainwestuj w **wydajny i solidny zamiennik fusera Brother**, który przywróci Twojej drukarce pełną sprawność! Idealny wybór dla firm i osób ceniących niezawodność i oszczędność. Zamów już dziś w ProfiBiuro.pl i drukuj bez przerw i problemów.

