

Link do produktu: <https://www.profibiuro.pl/oki-46358502-fuser-do-oki-c532-c542-mc563-mc573-p-30699.html>



Fuser OKI 46358502 do drukarek (Oryginalny) [60k]

Cena	424,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	Zapytaj o czas wysyłki
Numer katalogowy	46358502
Kod EAN	5031713066712
Producent	OKI
Zamiennik/Oryginał	Oryginalny
Kod OEM	46358502
Kod Producenta	46358502
Wydajność	60.000 stron A4 przy pokryciu 5% strony

Opis produktu

OKI 46358502 - Fuser do OKI C532, C542, MC563, MC573

- **Oryginalny fuser (grzałka utrwalająca) OKI 46358502 do drukarek.**
- Fuser 46358502 przeznaczony jest do stosowania w poniższych modelach kolorowych drukarek laserowych:

Oki C 532 DN
Oki C 542 DN

Oki ES 5432 dn
Oki ES 5442 dn
Oki ES 5463 DN MFP
Oki ES 5473 MFP

Oki MC 563 DN
Oki MC 573 DN

- Kod OEM: 46358502
- Kod Producenta: 46358502
- **Wydajność: 60.000 stron A4 przy 5% pokrycia strony.**
- Ilość w opakowaniu: 1 szt.

WARUNKI GWARANCJI

Produkty marki **OKI** objęte są **12 miesięczną** gwarancją Dystrybutora.

Towar zgłaszany w ramach reklamacji powinien być dostarczony **wraz z dołączonym**:

1. Dokładnym opis problemu.
2. **Wydrukiem konfiguracyjnym z drukarki z zainstalowanym reklamowanym produktem.**
3. Wydrukiem obrazującym poziom zużycia reklamowanego materiału.
4. W przypadku reklamacji jakości wydruku - wydrukiem testowym z drukarki obrazującym usterkę - do pobrania [TUTAJ](#)
5. W przypadku bębnow OKI - opakowaniem fabrycznym zawierającym numer serii.

Ww. załączniki znacznie ułatwią i **przyspieszą** rozpatrzenie Twojej reklamacji.

Gwarancja nie obejmuje :

1. Produktów OKI starszych niż 2 lata od daty produkcji.
2. Produktów uszkodzonych mechanicznie poprzez:
 - naruszenie plomb gwarancyjnych
 - ingerencję osób nieuprawnionych
 - podejmowane próby napraw

Zalecenie dotyczące zgłaszania reklamacji dostępne są [TUTAJ](#) W przypadku problemów z danym produktem prosimy o ew. [KONTAKT](#)