

Link do produktu: <https://www.profibiuro.pl/ricoh-d0bq-4022-fuser-do-ricoh-im-c4500-im-c5500-im-c6000-p-43118.html>



Fuser Ricoh D0BQ-4022 do kopiarek (Oryginalny)

Cena	2 216,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	Zapytaj o czas wysyłki
Numer katalogowy	D0BQ4022
Kod producenta	D0BQ4022
Producent	Ricoh
Zamiennik/Oryginał	Oryginalny
Kod OEM	D0BQ-4022

Opis produktu

Ricoh D0BQ-4022 - Fuser do Ricoh IM-C4500, IM-C5500, IM-C6000

- **Oryginalny fuser (zespół grzejny) Ricoh D0BQ-4022 do drukarek.**
- Fabrycznie zapakowany, kompletny moduł zespołu grzejnego (Fuser Unit) 220-240V.
- Fuser D0BQ-4022 przeznaczony jest do stosowania w poniższych modelach urządzeń wielofunkcyjnych oraz kopiarek:

Ricoh IM C 4500
Ricoh IM C 4500 A
Ricoh IM C 5500
Ricoh IM C 5500 A
Ricoh IM C 6000

Lanier IM C 4500
Lanier IM C 4500 A
Lanier IM C 4500 Series
Lanier IM C 5500
Lanier IM C 5500 A
Lanier IM C 5500 Series
Lanier IM C 6000

- Kod OEM: D0BQ-4022
- Kod Producenta: D0BQ-4022
- Ilość w opakowaniu: 1 szt.

WARUNKI GWARANCJI

Produkty marki **RICOH** objęte są **6 miesięczną** gwarancją **Producenta**.

Towar zgłaszany w ramach reklamacji powinien być dostarczony **wraz z dołączonym:**

1. Dokładnym opis problemu.

2. **Wydrukiem konfiguracyjnym z drukarki z zainstalowanym reklamowanym produktem.**
3. **Wydrukiem obrazujący poziom zużycia reklamowanego materiału.**
4. W przypadku reklamacji jakości wydruku - wydrukiem testowym z drukarki obrazującym usterkę - do pobrania [TUTAJ](#)
5. W przypadku tuszy żelowych - opakowaniem fabrycznym w celu weryfikacji kodów serwisowych.

Gwarancja nie obejmuje :

1. Produktów, których poziom zużycia jest większy niż 56% i więcej.
2. Produktów uszkodzonych mechanicznie poprzez:
 - naruszenie plomb gwarancyjnych
 - ingerencję osób nieuprawnionych
 - podejmowane próby napraw

Zalecenie dotyczące zgłaszania reklamacji dostępne są [TUTAJ](#) W przypadku problemów z danym produktem prosimy o ew. [KONTAKT](#)