

Link do produktu: <https://www.profibiuro.pl/samsung-m2026w-toner-zamiennik-mlt-d111l-xxl-p-54484.html>



Toner LSMLD111L-OR-NEW-CHIP Czarny do drukarek Samsung (Zamiennik Samsung MLT-D111L) [1.8k] XXL

Cena	38,99 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	804 szt.
Czas wysyłki	1 dzień roboczy
Numer katalogowy	MLT/D111L-OR
Kod producenta	253_MLT/D111L-OR
Kod EAN	6972607580886
Producent	ORINK
Kod OEM	MLT-D111L
Zamiennik/Oryginał	Zamiennik
Rodzaj zamiennika	NOWY
Kolor	Czarny
Wydajność	1.800 stron A4 przy 5% pokrycia stron.

Opis produktu

Samsung M2026w toner zamiennik MLT-D111L XXL

- **Kaseta z tonerem - zamiennik Samsung MLT-D111L o zwiększonej wydajności - do drukarek.**
- Zamiennik wykonany fabrycznie w 100% z NOWYCH elementów - nie regenerowany.
- Toner D111L dedykowany jest do poniższych modeli drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych:

Samsung Xpress M2020
Samsung Xpress M2020 W
Samsung Xpress M2021
Samsung Xpress M2021 W
Samsung Xpress M2022 W
Samsung Xpress M2022
Samsung Xpress M2026
Samsung Xpress M2026 W
Samsung Xpress M2070 F
Samsung Xpress M2070
Samsung Xpress M2070 W
Samsung Xpress M2070 FW
Samsung Xpress M2071 HW
Samsung Xpress M2071 FH



Samsung Xpress M2071 FW
Samsung Xpress M2071 W
Samsung Xpress M2078 FW
Samsung Xpress M2078
Samsung Xpress M2078 F
Samsung Xpress M2078

- Kasetka z czarnym tonerem MLT-D111L - ekonomiczny zamiennik marki ORINK.
- Kasetka z zainstalowanym chipem, co pozwala po rozpakowaniu i zainstalowaniu toneru w urządzeniu na rozpoczęcie drukowania i poprawne rozpoznanie zamiennika przez drukarkę jak toneru oferowanego przez Producenta urządzenia.
- **Zamiennik z NOWYCH chipem, który pozwala na poprawne działanie tonera w drukarkach także z najnowszą wersją oprogramowania.**
- ISO 14001: Tak
- ISO 9001: Tak
- Kod OEM: MLT-D111L
- Kod Producenta: LSMLD111L-OR-NEW-CHIP
- Odzworowanie odcieni szarości OEM: 75-85%
- Kolor: Czarny (Black)
- **Wydajność: 1.800 stron** A4 przy 5% pokrycia strony.
- Ilość w opakowaniu: 1 szt.

UWAGA !!!.

- **Zamiennik posiada zainstalowany najnowszy chip**, który sprawia, iż toner działa w drukarkach po ostatniej aktualizacji oprogramowania.
- Jeżeli wcześniej zakupione przez Ciebie zamienniki innych Producentów nie były rozpoznawane przez Twoją drukarkę - ten zamiennik powinien u Ciebie działać poprawnie.
- Zamiennik z tym chipem był **testowany pod kątem poprawności działania w drukarkach z najnowszym oprogramowaniem.**

