

Link do produktu: <https://www.profibiuro.pl/samsung-m2026w-toner-zamiennik-mlt-d111s-p-54487.html>



## Toner LSMLD111S-OR-NEW-CHIP Czarny do drukarek Samsung (Zamiennik Samsung MLT-D111S) [1k]

Cena	<b>35,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>756 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>1 dzień roboczy</b>
Numer katalogowy	<b>MLT/D111S-OR</b>
Kod producenta	<b>253_MLT/D111S-OR</b>
Kod EAN	<b>6972607581784</b>
Producent	<b>ORINK</b>
Kod OEM	<b>Samsung 111S / MLT-D111S</b>
Zamiennik/Oryginał	<b>Zamiennik</b>
Rodzaj zamiennika	<b>NOWY</b>
Kolor	<b>Czarny</b>
Wydajność	<b>1.000 stron A4 przy 5% pokrycia stron.</b>

### Opis produktu

## Samsung M2026w toner zamiennik MLT-D111S

- Kasetę z tonerem - zamiennik Samsung MLT-D111S - o standardowej wydajności do drukarek.
- Zamiennik wykonany fabrycznie w 100% z NOWYCH elementów - nie regenerowany.
- Toner D111S dedykowany jest do poniższych modeli drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych:

Samsung Xpress M2020  
Samsung Xpress M2020 W  
Samsung Xpress M2021  
Samsung Xpress M2021 W  
Samsung Xpress M2022 W  
Samsung Xpress M2022  
Samsung Xpress M2026  
Samsung Xpress M2026 W  
Samsung Xpress M2070 F  
Samsung Xpress M2070  
Samsung Xpress M2070 W  
Samsung Xpress M2070 FW  
Samsung Xpress M2071 HW  
Samsung Xpress M2071 FH  
Samsung Xpress M2071 FW



**Samsung Xpress M2071 W**  
**Samsung Xpress M2078 FW**  
**Samsung Xpress M2078**  
**Samsung Xpress M2078 F**  
**Samsung Xpress M2078**

- Kasetę z czarnym tonerem MLT-D111S - ekonomiczny zamiennik marki ORINK.
- Kasetę z zainstalowanym chipem, co pozwala po rozpakowaniu i zainstalowaniu toner w urządzeniu na rozpoczęcie drukowania i poprawne rozpoznanie zamiennika przez drukarkę jak toner oferowanego przez Producenta urządzenia.
- ISO 14001: Tak
- ISO 9001: Tak
- Kod OEM: MLT-D111S / MLTD111S
- Kod Producenta: LSMLD111S-OR-NEW-CHIP
- Odzworowanie odcieni szarości OEM: 75-85%
- Kolor: Czarny (Black)
- **Wydajność: 1.000 stron** A4 przy 5% pokrycia strony.
- Ilość w opakowaniu: 1 szt.

**UWAGA !!!.**

- **Zamiennik posiada zainstalowany najnowszy chip**, który sprawia, iż toner działa w drukarkach po ostatniej aktualizacji oprogramowania.
- Jeżeli wcześniej zakupione przez Ciebie zamienniki innych Producentów nie były rozpoznawane przez Twoją drukarkę - ten zamiennik powinien u Ciebie działać poprawnie.
- Zamiennik z tym chipem był **testowany pod kątem poprawności działania w drukarkach z najnowszym oprogramowaniem.**

