

Link do produktu: <https://www.profibiuro.pl/zamiennik-fuser-ly6754001-lr2232001-p-54892.html>



## Fuser FUS-B3140N\_GTE do drukarek Brother (Zamiennik Brother LY6754001 / LR2232001)

Cena	<b>582,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>3 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>1 dzień roboczy</b>
Numer katalogowy	<b>FUS-B3140N_GTE</b>
Kod producenta	<b>FUS-B3140N_GTE</b>
Kod EAN	<b>20189501</b>
Producent	<b>White Box</b>
Kod OEM	<b>LY6754001 / LR2232001</b>
Zamiennik/Oryginał	<b>Zamiennik</b>
Rodzaj zamiennika	<b>NOWY</b>

### Opis produktu

## Fuser (Zespół Grzejny) Zamiennik LY6754001 / LR2232001 ? Brother

### Nowy zamiennik fusera do drukarek Brother ? Wysoka jakość i niezawodność

Zamiennik fusera LY6754001 / LR2232001 to kompletny moduł zespołu grzejnego, zaprojektowany z myślą o pełnej kompatybilności z drukarkami Brother. Działa na napięciu **220-230V** i jest w pełni wykonany z **100% nowych elementów**, co gwarantuje niezawodność oraz długą żywotność. Nie jest to regenerowany produkt, co oznacza, że wszystkie komponenty są fabrycznie nowe, zapewniając najwyższą jakość utrwalania tonera na papierze. Fuser ten jest idealnym rozwiązaniem dla firm i użytkowników, którzy wymagają niezawodności, wysokiej jakości wydruków oraz długotrwałej eksploatacji urządzeń.

### Zalety stosowania nowych, fabrycznie wykonanych fuserów

Stosowanie nowych zamienników fuserów, takich jak LY6754001 / LR2232001, niesie ze sobą liczne korzyści:

- **Dłuższa żywotność** ? nowe elementy oznaczają mniej awarii i dłuższy okres eksploatacji urządzenia, co obniża koszty serwisowania.
- **Pełna kompatybilność** ? zamiennik został dokładnie zaprojektowany do współpracy z modelami drukarek Brother, co zapewnia bezproblemową instalację i działanie.
- **Wysoka wydajność** ? fuser doskonale utrzuca toner na papierze, co przekłada się na wyraźne i profesjonalne wydruki bez smug i niedoskonałości.
- **Oszczędność kosztów** ? nowy zamiennik fusera jest znacznie tańszy od oryginalnych części, co pozwala na optymalizację wydatków związanych z eksploatacją drukarek, bez utraty jakości.

### Przeznaczenie produktu



Zamiennik fuser LY6754001 / LR2232001 jest kompatybilny z szeroką gamą drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Brother, w tym popularnych modeli biurowych. Oto pełna lista urządzeń, do których jest przeznaczony:

- **Brother HL:** HL-3140, HL-3150, HL-3170, HL-3180
- **Brother MFC:** MFC-9130, MFC-9140, MFC-9142, MFC-9330, MFC-9332, MFC-9335, MFC-9340, MFC-9342
- **Brother DCP:** DCP-9015, DCP-9017, DCP-9020, DCP-9022

Ten zamiennik fusera to doskonałe rozwiązanie zarówno dla małych biur, jak i większych firm, które potrzebują sprzętu do intensywnej pracy przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

#### Specyfikacja produktu

- **KOD OEM:** LY6754001 / LR2232001
- **Kod Producenta:** FUS-B3140N\_GTE
- **Napięcie:** 220-230V
- **Ilość w opakowaniu:** 1 szt.

#### Fuser LY6754001 / LR2232001 ? Najlepsza jakość w przystępnej cenie

Wybierając zamiennik fusera LY6754001 / LR2232001, zyskujesz pewność niezawodnej pracy drukarki oraz wysokiej jakości wydruków, co jest niezbędne w każdym środowisku biurowym. Dzięki nowoczesnym komponentom, fuser zapewnia długą żywotność urządzenia, a jego atrakcyjna cena sprawia, że jest to wybór, który pozwala na znaczne oszczędności.

