

Link do produktu: <https://www.profibiuro.pl/zamiennik-tn-2411-zamiennik-tn-2411-toner-do-brother-hl-l2312-hl-l2352-hl-l237-dcp-l2512-l253-p-37711.html>



Toner JW-B2411N Czarny do drukarek Brother (Zamiennik Brother TN-2411) [1.2k] - Z chipem !!!

Cena	60,99 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	30 szt.
Czas wysyłki	1 dzień roboczy
Numer katalogowy	JW-B2411N
Kod producenta	JW-B2411N
Kod EAN	5902335705115
Producent	JetWorld
Kod OEM	TN-2411
Zamiennik/Oryginał	Zamiennik
Rodzaj zamiennika	NOWY
Kolor	Czarny
Wydajność	1.200 stron A4 przy 5% pokrycia strony

Opis produktu



Dożywotnia
gwarancja



Wysoka jakość



Testowane
w laboratorium



Dobry wybór

**Zamiennik TN-2411 - Toner do Brother HL-
L2312, HL-L2352, HL-L237, DCP-L2512, L2532,
L2552, MFC-L2712, L2732**



- **Zamiennik czarnego toneru Brother TN-2411 o standardowej wydajności do drukarek.**
- Zamiennik fabrycznie wykonany w 100% z NOWYCH elementów - nie regenerowany - objęty 24 miesięczną gwarancją Producenta.
- Zamiennik z zainstalowanym chipem - toner po rozpakowaniu i zainstalowaniu w urządzeniu jest gotów do drukowania.
- Toner TN-2411 przeznaczony jest do poniższych modeli czarno-białych drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych:

Brother DCP-L2512 D
Brother DCP-L2532 DW
Brother DCP-L2552 DN

Brother HL-L2312 D
Brother HL-L2352 DW
Brother HL-L2372 DN

Brother MFC-L2712 DN
Brother MFC-L2712 DW
Brother MFC-L2732 DW
Brother MFC-L2752 DW

- **UWAGA. Zamiennik działa poprawnie w ww. urządzeniach i z zainstalowanym bębniem o kodzie DR-2401** - przed dokonaniem zakupu upewnij się, iż w Twojej drukarce zainstalowany jest dokładnie taki model bębna. Jeżeli będziesz miała pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt.
- Kasetka zawierająca czarny toner TN-2411 - w pełni funkcjonalny zamiennik z zainstalowanym chipem marki JetWorld.
- Kod OEM: TN-2411
- Kod Producenta: JW-B2411N
- Kolor: Czarny (Black)
- **Wydajność: 1.200 stron** A4 przy 5% pokrycia strony.
- Ilość w opakowaniu: 1 szt.

UWAGA

- Zamiennik ten posiada zainstalowany chip **z najnowszą na rynku wersją oprogramowania**, co powoduje iż powinien poprawnie działać w drukarkach z zainstalowaną najnowszą wersją oprogramowania drukarki L/1.08 z dnia 07.03.2019 (i oczywiście w wersjach wcześniejszymi).
- Jeżeli wcześniej kupione zamienniki nie były widziane przez drukarkę - ten zamiennik w Twoim urządzeniu powinien działać poprawnie.
- Instalowane w tych tonerach chipy są najnowsze na rynku !

