

Link do produktu: <https://www.profibiuro.pl/fofia-fusera-fuser-film-nie-zawiera-smaru-hp-1000-1005-1010-1012-1015-1018-1020-1022-1150-p-52371.html>



Folia Fusera / Fuser Film (nie zawiera smaru) HP 1000, 1005, 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 1150, 1200, 1300, 1320, 3015, 3052, 3055, 3380, 3390

Cena	23,99 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	26 szt.
Czas wysyłki	1 dzień roboczy
Numer katalogowy	FOL-H1000-1
Kod producenta	FOL-H1000-1
Kod EAN	20131722
Producent	THI

Opis produktu

Folia Fusera / Fuser Film do Canon HP 1000, 1005, 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 1150, 1200, 1300, 1320, 3015, 3052, 3055, 3380, 3390 HP P1005, P1006, P1007, P1102, P1120, P2015, M1005, M2727, OEM (RG9-1494-FILM) ,(RG5-1493-000), (RG9-1461-FILM), (RM1-4007-FILM), (RM1-4247-FILM), (RG9-3955-FILM), (RM1-4008-FILM)

- Rodzaj: Kolorowa
- Gwarancja: 6 m-cy

