

Link do produktu: <https://www.profibiuro.pl/foia-fusera-metalowa-fuser-film-nie-zawiera-smaru-hp-p1500-p1505-m1120-m1522-rm1-4208-film-rm-p-52373.html>



Folia Fusera metalowa / Fuser Film (nie zawiera smaru) HP P1500, P1505, M1120, M1522 (RM1-4208-FILM, RM1-4209-FILM)

Cena	42,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	Zapytaj o czas wysyłki
Numer katalogowy	FOL-H1505
Kod producenta	FOL-H1505
Kod EAN	20134044
Producent	THI

Opis produktu

Folia Fusera / Fuser Film Hp Laser Jet P1500, P1505, M1120, M1522 OEM (RM1-4208-FILM, RM1-4209-FILM)

- Rodzaj: Kolorowa
- Gwarancja: 6 m-cy

