


Link do produktu: <https://www.profibiuro.pl/fuser-hp-rm1-4008-zamiennik-zespol-grzejny-do-hp-laserjet-p1005-p1006-p1007-p1008-p-49006.html>

## Fuser FUS-H1005N do drukarek HP (Zamiennik HP RM1-4008)



Cena	<b>288,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>2 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>1 dzień roboczy</b>
Numer katalogowy	<b>FUS-H1005N</b>
Kod producenta	<b>FUS-H1005N</b>
Kod EAN	<b>20176815</b>
Producent	<b>White Box</b>
Kod OEM	<b>RM1-4008</b>
Zamiennik/Oryginał	<b>Zamiennik</b>
Rodzaj zamiennika	<b>NOWY</b>

### Opis produktu

## Fuser HP RM1-4008 zamiennik - Zespół grzejny do HP LaserJet P1005, P1006, P1007, P1008

- **Zamiennik fusera (zespołu grzejnego) HP RM1-4008 do drukarek.**
- **Zamiennik fabrycznie wykonany od podstaw w 100% z NOWYCH** elementów (nie regenerowany !) i objęty gwarancją Producenta.
- Kompletny moduł zespołu grzejnego 220-230V.
- Fuser RM1-4008 przeznaczony jest do stosowania w poniższych modelach drukarek laserowych poniższych Producentów:

**HP LaserJet P1005**  
**HP LaserJet P1006**  
**HP LaserJet P1007**  
**HP LaserJet P1008**

- Kompletny moduł zespołu grzejnego 230V - w pełni funkcjonalny zamiennik marki JetWorld.
- Kod OEM: RM1-4008 / RM1-4008-000
- Kod Producenta: FUS-H1005N
- Ilość w opakowaniu: 1 szt.

