

Link do produktu: <https://www.profibiuro.pl/fuser-hp-rm1-8809-zamiennik-fuser-do-hp-laserjet-pro-400-m401-m425-p-47444.html>



Fuser FUS-H401N do drukarek HP (Zamiennik RM1-8809 / RM1-9189)

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Cena | 445,99 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Stan magazynowy | 1 szt. |
| Czas wysyłki | 1 dzień roboczy |
| Numer katalogowy | FUS-H401N |
| Kod producenta | FUS-H401N |
| Kod EAN | 20111670 |
| Producent | White Box |
| Kod OEM | RM1-8809 / RM1-9189 |
| Zamiennik/Oryginał | Zamiennik |
| Rodzaj zamiennika | NOWY |

Opis produktu

Fuser HP RM1-8809 zamiennik - Fuser do HP LaserJet Pro 400 M401, M425

- **Zamiennik fusera (zespołu grzejnego) HP RM1-8809 / RM1-9189 do drukarek.**
- **Zamiennik fabrycznie wykonany od podstaw w 100% z NOWYCH elementów (nie regenerowany !) i objęty gwarancją Producenta.**
- Kompletny moduł zespołu grzejnego 220-230V.
- Fuser RM1-8809 przeznaczony jest do stosowania w poniższych modelach drukarek laserowych poniższych Producentów:

HP LaserJet Pro 400 M401 HP LaserJet Pro 400 M425

- Kompletny moduł zespołu grzejnego 230V - w pełni funkcjonalny zamiennik marki JetWorld.
- Kod OEM: RM1-8809 / RM1-9189
- Kod Producenta: FUS-H401N
- Ilość w opakowaniu: 1 szt.

