

Link do produktu: <https://www.profibiuro.pl/fuser-rm1-8508-zamiennik-p-57589.html>

## Fuser FUS-H521N\_GTE do drukarek HP (Zamiennik RM1-8508)



Cena	<b>613,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>8 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>1 dzień roboczy</b>
Numer katalogowy	<b>FUS-H521N_GTE</b>
Kod producenta	<b>FUS-H521N_GTE</b>
Kod EAN	<b>20198879</b>
Producent	<b>White Box</b>
Kod OEM	<b>RM1-8508</b>
Zamiennik/Oryginał	<b>Zamiennik</b>
Rodzaj zamiennika	<b>NOWY</b>

### Opis produktu

## Fuser HP RM1-8508 zamiennik

Moduł grzejny zamiennik do HP LaserJet M521 / M525

### Kompletny moduł fusera ? 220V-230V, 100% nowy

Zamiennik fusera HP RM1-8508 to **fabrycznie nowy moduł zespołu grzejnego**, zbudowany wyłącznie z nowych elementów i podzespołów ? **nie jest regenerowany ani naprawiany**. Zaprojektowany z myślą o drukarkach HP LaserJet M521 i M525, zapewnia **bezpieczne utrwalanie obrazu na papierze** i wydruki o jakości porównywalnej z oryginałem.

### Fuser ? serce procesu utrwalania obrazu

Fuser odpowiada za **stopień cząsteczek tonera w strukturę papieru pod wpływem wysokiej temperatury**. To dzięki niemu wydruk jest trwały i odporny na ścieranie. Zużyty lub uszkodzony fuser daje o sobie znać poprzez **bladnięcie obrazu, smugi, odklejający się toner, a nawet częste zacięcia papieru**. Wymiana fusera na nowy moduł przywraca pełną sprawność drukarki.

### Dlaczego warto wybrać zamiennik fusera?

- **Niższy koszt** przy zachowaniu jakości zbliżonej do oryginału HP.
- **100% nowe podzespoły**, które gwarantują dłuższą żywotność.
- **Pełna kompatybilność** z modelami HP LaserJet M521 i M525.
- **Bezproblemowa instalacja** ? moduł jest kompletny i gotowy do montażu.
- **Stabilna praca i niezawodność**, potwierdzone testami jakości.



## Dla kogo przeznaczony jest zamiennik RM1-8508?

- Dla **biur i firm**, które codziennie drukują duże ilości dokumentów.
- Dla **serwisów i działów IT**, dbających o optymalizację kosztów eksploatacji.
- Dla **użytkowników domowych i małych biur**, którzy chcą przywrócić pełną sprawność drukarki bez przepłacania.

## Kompatybilność

Ten zamiennik RM1-8508 pasuje do drukarek:

- **HP LaserJet M521**
- **HP LaserJet M525**

## Specyfikacja produktu

- **Rodzaj produktu:** Fuser (moduł grzejny)
- **Zamiennik / Oryginał:** Zamiennik
- **Marka oryginału:** HP
- **Wykonanie:** 100% nowy, nie regenerowany
- **Kod OEM:** RM1-8508
- **Kod Producenta:** FUS-H521N\_GTE
- **Ilość w opakowaniu:** 1 szt.

## Zapraszamy do zakupu

Twój fuser jest jak szef kuchni w restauracji ? bez niego nie ma idealnego dania, czyli w tym przypadku wydruku. ☐☐ W ProfiBiuro.pl stawiamy na **sprawdzone zamienniki fuserów**, które gwarantują niezawodną pracę i świetną jakość. Dodaj do koszyka i pozwól, by Twoja drukarka wróciła do formy!

