

Link do produktu: <https://www.profibiuro.pl/oryginalny-zestaw-konserwacyjny-maintenance-kit-black-utax-mk-8525a-mk8525a-1702v80kl0-w-zestawie-p-60271.html>



## Oryginalny Zestaw Konserwacyjny / Maintenance Kit Black Utax MK-8525A, MK8525A (1702V80KL0) w zestawie 302V893020, 302ND93085, 302ND93072, 302ND93153,

Cena	<b>6 505,99 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>Zapytaj o czas wysyłki</b>
Numer katalogowy	<b>1702V80KL0</b>
Kod producenta	<b>1702V80KL0</b>
Kod EAN	<b>5903624361012</b>
Producent	<b>Kyocera</b>

### Opis produktu

Oryginalny zestaw konserwacyjny UTAX przeznaczony do modeli: Utax 4007ci, 5007ci, 6007ci Triumph-Adler 4007ci, 5007ci, 6007ci Kyocera TASKalfa 4052ci, 4053ci, 5052ci, 5053ci, 6052ci, 6053ci (1702V80KL0) Zestaw zawiera: 1X - Moduł Developera / Developer Unit DV-8560K (302V893020, 302V893021, 302V893022, 302V893023) 600K 1X - Zespół grzejny / Fuser Unit FK-8550 (302ND93085, 302ND93080, 302ND93081, 302ND93082, 302ND93083, 302ND93084, 302ND93086, 302ND93087, 302ND93088, 302ND93089) 600K 1X - Moduł Bębna / Drum Unit DK-8550 (302ND93072, 302ND93073) 600K 1X - Moduł pasa transferowego / Transfer Belt Unit TR-8550 (302ND93153, 302ND93150, 2ND93150, 302ND93151, 302ND93152, 302ND93154, 302ND93155, 302ND93156) 600K 1X - Zespół rolki separującej / Retard Roller assy (302F909171, 302F909320) 600K 2X - Zespół rolki podającej / Parts Pulley Feed P assy (302N406030) 600K 2X - Zespół rolki separującej / Parts Roller Retard assy (302ND94351) 600K 1X - Zespół rolki podającej / Parts Pulley Feed assy (302ND94380) 600K 2X - Rolka pobierająca / Parts Pulley Pickup (302ND94340) 600K 1X - Filtr powietrza górny / Filter Top (302ND33250) 600K 1X - Filtr dolny tylny / Filter Rear Lower (302ND33260) 600K 1X - Rolka transferowa / Parts Roller Secondary Transfer assy (302ND94180, 302ND94181) 600K

