

Link do produktu: <https://www.profibiuro.pl/ricoh-842314-zamiennik-toner-cyan-do-ricoh-im-c2000-im-c2500-p-43575.html>



Toner JWC-RIMC2500CN Cyan do drukarek Ricoh (Zamiennik Ricoh 842314) [10.5k]

Cena	170,49 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	30.00 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	JWC-RIMC2500CN
Kod producenta	JWC-RIMC2500CN
Kod EAN	5903163349618
Producent	JetWorld
Zamiennik/Oryginał	Zamiennik
Rodzaj zamiennika	NOWY
Kod OEM	842314
Kolor	Cyan
Wydajność	10.500 strpn A4 przy 5% pokrycia strony

Opis produktu



Ricoh 842314 zamiennik - Toner cyan do Ricoh IM-C2000, IM-C2500

- Zamiennik błękitnego toneru Ricoh 842314 do drukarek.
- Zamiennik fabrycznie wykonany z NOWYCH elementów i objęty dożywotnią gwarancją Producenta.
- Zamiennik przetestowany w laboratorium Dystrybutora w kraju pod kątem poprawnej współpracy z drukarką, deklarowanej wydajności oraz jakości wydruków.
- **Zamienniki z najnowszym na rynku oprogramowaniem działającym na drukarkach po aktualizacji oprogramowania sprzętowego z maja 2023 r.** Jeżeli posiadasz zamienniki innych Producentów, które nie działają w poniższych modelach drukarek - ten zamiennik marki JetWorld - powinien rozwiązać Twój problem.
- Toner 842314 przeznaczony jest do stosowania w poniższych modelach czarno-białych drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych:

Ricoh IM-C2000
Ricoh IM-C2000 A
Ricoh IM-C2500
Ricoh IM-C2500 A

Lanier IM-C2000
Lanier IM-C2000 A
Lanier IM-C2500
Lanier IM-C2500 A

- Kasetę zawierającą błękitny toner 842314- w pełni funkcjonalny zamiennik marki JetWorld.
- Toner posiada zainstalowany chip, co sprawia, iż jest poprawnie rozpoznawany przez drukarkę oraz na bieżąco wskazuje poziom zużycia.
- Kod OEM: 842314
- Kod Producenta: JWC-RIMC2500CN
- Kolor: Cyan
- **Wydajność: 10.500 stron** A4 przy 5% pokrycia strony.
- Ilość w opakowaniu: 1 szt.

WARUNKI GWARANCJI

Produkty marki **JetWorld** zakupione po 01.01.2018r. objęte są **DOŻYWOTNIA** gwarancją Dystrybutora.

Gwarancja nie obejmuje :

1. Produktów wyeksploatowanych:
 - tonery zużyte w 70% i więcej
 - bębny zużyte w 70% i więcej
 - wkłady atramentowe (tusze) zużyte w 70% i więcej
2. Produktów uszkodzonych mechanicznie poprzez:
 - naruszenie plomb gwarancyjnych
 - ingerencję osób nieuprawnionych
 - podejmowane próby napraw

Towar zgłaszany w ramach reklamacji powinien być dostarczony **wraz z dołączonym:**

1. Dokładnym opis problemu.
2. Wydrukiem z urządzenia obrazujący **poziom zużycia** reklamowanego materiału.
3. Wydrukiem konfiguracyjnym z drukarki z zainstalowanym reklamowanym produktem.
4. W przypadku reklamacji jakości wydruku - **wydrukiem testowym z drukarki obrazującym usterkę** - do pobrania [TUTAJ](#)

Ww. załączniki znacznie ułatwią i **przyspieszą** rozpatrzenie Twojej reklamacji.

Zalecenie dotyczące zgłaszania reklamacji dostępne są [TUTAJ](#) W przypadku problemów z danym produktem prosimy o ew. [KONTAKT](#)